







SCHRIJNWERK



Keukenmeubilair

-  Er is schade aan de kast omdat een *niet bereikbare of zichtbare leiding is gesprongen*
-  De sifon lekt (aangesloten op lood) nog bij heel beperkte groep oudere woningen
-  Vervanging van scharnieren die niet meer te verkrijgen zijn in de handel
-  Herstel en of vervanging keukenmeubilair door normale slijtage





Binnendeuren

-  De deur sleept, omdat de vloer omhoog is gekomen
-  Vervangen of herstel sterk verweerde deuren door normale slijtage



Buitendeuren

-  De deur sleept, omdat de dorpel of de vloer omhoog is gekomen
-  Vervangen van defecte sloten door normale slijtage (dagslot en cilinder steeds ten laste van de huurder)



Ramen

-  Er is condens aanwezig tussen de dubbele beglazing
-  Het raam klemt
-  Het raam is rot
-  Herstel of vervangen van verouderde of sterk verweerde ramen


Trappen

-  De trapleuning, de treden en de zijkant van de trap zijn rot
-  In de trapleuning, de treden en/of de zijkant van de trap zit houtworm

Rolluiken

-  Het rolluik zit vast omdat de as waar het rolluik op draait, gebroken is
-  Vervangen van rolluik in geval van normale slijtage

Garagepoort

-  Vervangen van poort na normale slijtage